




kolektor K1 - 37mb



kolektor K2 - 28mb



kolektor K3 - 2x5mb



„Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku głównym Zespołu Szkół, remont instalacji kanalizacyjnej w budynku LO Zespołu Szkół”			INFO - PROJEKT <i>BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH</i> ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47-440 Górkę Śląskie tel./fax.324187324;604149000 e-mail: info_projekt@onet.eu
LOKALIZACJA:Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42, działka nr 2638/223 INWESTOR: Powiat Rybnicki w imieniu i na rzecz którego działa Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42			
SZCZEGÓŁY KOLEKTORÓW K1, K2, K3 W BUDYNKU ZS	Projektował	Podpis	Podziałka: 1:20
	mgr inż. Teresa Śmietana-Gruszka upr. nr 108/81 izba nr SLK/IS/3579/01		Nr rysunku ZS-10
branża konstrukcyjno-budowlana	inż. bud. Krzysztof Linek upr. nr SLK/0325/PWOK/03 izba nr SLK/BO/1489/03		
Data: kwiecień 2019r.			